



ASSOCIATION CANADIENNE du PARACHUTISME SPORTIF

CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION

BULLETIN TECHNIQUE # 105

BULLETIN TECHNIQUE # 105

Point #1 *SunPath* : Bulletin de Service # SPSB008

Sunpath vient d'émettre un bulletin de service relatant un problème possible avec la longueur de certains câbles de libération de voile. Cela requiert une inspection immédiate du système poignée-câbles de libération (pièce # JP068-1) livré avec les systèmes de parachute fabriqués entre janvier 2009 jusqu'à février 2013 inclusivement.

Mesure à prendre : Tout équipement fabriqué dans l'intervalle entre les dates mentionnées ci-dessus doit être inspecté selon les instructions du fabricant.

Responsable de l'inspection : L'inspection et la correction éventuelle peuvent être faites par un gréeur A ou B, ou un gréeur muni d'un brevet étranger équivalent.

Procédures d'inspection : Les procédures d'inspection sont disponibles sur le site Internet de ***Sunpath***. Voir à :

<http://www.sunpath.com/support/bulletins.html>

Robert MacNeill – responsable
Comité de Technique et Sécurité
mars 2013
Trad. A. Lemaire

Notre travail, leur sécurité, notre but, la perfection

Entités affiliées : AÉRO CLUB du CANADA – FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE