



ASSOCIATION CANADIENNE DE PARACHUTISME SPORTIF
CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION

BULLETIN TECHNIQUE # 112

BULLETIN TECHNIQUE # 112

Corde/câble (en Spectra bleu) du système de déclenchement manuel de la voile de secours

UPT a trouvé que quelques Corde/câble (en Spectra bleu) du système de déclenchement manuel de la voile de secours peuvent avoir été recouvertes d'un mauvais mélange de solution qui peut entraîner une extraction plus difficile. Les Corde/câble (en Spectra bleu) touchés et les numéros de lot sont disponibles sur leur site web. Les numéros peuvent être trouvés sur l'étiquette blanche attachée à la Corde/câble (en Spectra bleu). Référez-vous au [Bulletin de service 2015-01](#).

Mesures à prendre: Si vous trouvez que votre Corde/câble (en Spectra bleu) est l'une de celles touchées, elle doit être changée au prochain cycle de pliage. Il y a des procédures dans le Bulletin de service indiquant ce qui doit être fait pour traiter la Corde/câble (en Spectra bleu) jusqu'à ce que la réserve soit due pour un repliage. Suivez toutes les instructions en accord avec le Bulletin de service d'UPT 2015-01.

Qui peut faire la modification/réparation: Gréeur A ou plus élevé.

Robert MacNeill - Président
Comité Technique et Sécurité
24 juin 2015

NOTRE TRAVAIL, LEUR SÉCURITÉ, NOTRE BUT, PERFECTION

AFFILIÉ : AÉRO CLUB DU CANADA – FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE