



CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DU PARACHUTISME SPORTIF

TECHNICAL BULLETIN #106

TECHNICAL BULLETIN # 106

Point #1

United Parachute Technologies Bulletin de Service #20121106

UPT Vector a émis une directive afin que la rondelle d'arrêt de la boucle de retenue (staging loop) de la voilure de secours soit retirée.

Mesure à prendre: Retirer la rondelle d'arrêt de la boucle de retenue de la voilure de secours au prochain pliage et à la place, faire un noeud double sur la boucle

Qui peut procéder à la modification: La modification peut être effectuée par un gréeur A ou B un gréeur ayant un brevet étranger équivalent.

Procédure:

A faire selon les spécifications du fabricant. Voir le site internet de UPT Vector.

[http://unitedparachutetechnologies.com/PDF/Support/Product Service Bulletins/PSB-2012116-Removal-of-support-washer-from-the-Reserve-Staging-Loop.pdf](http://unitedparachutetechnologies.com/PDF/Support/Product%20Service%20Bulletins/PSB-2012116-Removal-of-support-washer-from-the-Reserve-Staging-Loop.pdf)

Robert MacNeill – responsable
Comité de Technique et Sécurité
Trad. A. Lemaire Mars 2013

Notre travail, leur sécurité, notre but, la perfection

Entités affiliées : AÉRO CLUB du CANADA – FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE