



ASSOCIATION CANADIENNE DU PARACHUTISME SPORTIF
CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION

BULLETIN TECHNIQUE #107

BULLETIN TECHNIQUE # 107

Point #1 United Parachute Technologies (UPT Vector) Bulletin de service #20132005

Modification de la sangle rétractable en Y (pour harnais-passager tandem)

Action à prendre : Tous les harnais affectés doivent subir une modification à effectuer avant le 1^{er} décembre 2013.

Qui peut effectuer cette modification : Un gréeur **B** ou équivalent étranger.

Inspection et procédures de remplacement :

Les procédures sont indiquées sur le site Internet de UPT Vector, voir à :

<http://goo.gl/SgVda>

Robert MacNeill –responsable
Comité de Technique et Sécurité
24 mai 2013
Trad. A.Lemaire mai 2013

Notre travail, leur sécurité, notre but, la perfection.

