



ASSOCIATION CANADIENNE DU PARACHUTISME SPORTIF  
CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION

## BULLETIN TECHNIQUE #109

### BULLETIN TECHNIQUE # 109

#### Point #1 Bulletin de service Velocity # VSESB001

Usure de la boucle de l'élève du parachute principal

**Mesure à prendre :** Tous les élèves du parachute principal doivent être inspectés avant le prochain saut

**Qui peut effectuer la modification ou réparation :** Un gréeur B ou une personne détenant un certificat étranger équivalent

#### **Procédures d'inspection et de remplacement**

Les procédures sont expliquées dans le bulletin de service suivant :

[http://www.velocityrigs.com/service\\_bulletins/Service Bulletin VSESB001.pdf](http://www.velocityrigs.com/service_bulletins/Service Bulletin VSESB001.pdf)

Robert MacNeill –Responsable  
Comité de Technique et Sécurité

8 juillet 2013

Trad. A. Lemaire 9 juillet 2013

**Notre travail, leur sécurité, notre but, la perfection.**

**Entités affiliées : AÉRO CLUB du CANADA – FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE**