



ASSOCIATION CANADIENNE DE PARACHUTISME SPORTIF
CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION

BULLETIN TECHNIQUE n° 113

BULLETIN TECHNIQUE n° 113

GUILLOTINES VIGIL FABRIQUÉES DE MARS 2015 À JUILLET 2015

Une enquête sur un rapport concernant une boucle de fermeture rompue s'est conclue par la localisation d'une bordure abrasive sur le système du couteau. Les guillotines fabriquées de mars à juillet 2015 sont concernées. La liste des numéros de série concernés est affichée sur le site Web de Vigil à l'adresse www.vigil.aero. [PSB 01-2015](#)

Mesures à prendre : Vérifiez l'hologramme apposé sur la guillotine. Si le numéro de l'hologramme ne figure pas dans les listes A et B du document PSB 01-2015, aucune autre mesure n'est nécessaire. Si le numéro de l'hologramme figure dans une des listes, suivez les instructions décrites dans le document PSB 01-2015

Qui peut faire la modification/réparation : Gréeur A ou de niveau supérieur.

Robert MacNeill - Président
Comité technique et de sécurité
15 décembre 2015

NOTRE TRAVAIL, LEUR SÉCURITÉ, NOTRE BUT, LA PERFECTION
ORGANISMES AFFILIÉS : AÉRO CLUB DU CANADA – FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE