



Association Canadienne du Parachutisme Sportif  
Canadian Sport Parachuting Association

## Bulletin Technique # 79

### **Bulletin technique # 79**

#### **Sujet #1 – Bulletin d’entretien de l’ARGUS**

Aviacom SA, le fabricant du Dispositif de Déclenchement Automatique (DDA) Argus a émis un bulletin d’entretien AMM290506/1 suite au déclenchement d’un de leurs appareils au sol.

On a découvert qu’une mise à jour de dernière minute du logiciel de la série d’appareils fabriquée en mai est la cause du problème.

Péchant par excès de prudence, Aviacom a arrêté l’expédition des appareils fabriqués en mai et a aussi rappelé 40 appareils ayant les numéros de série inclus plus loin dans ce bulletin. Les grossistes et propriétaires de ces appareils ont été prévenus. Ces appareils doivent être retournés à la fabrique pour recevoir une nouvelle mise à jour et seront retournés aussi vite que possible à leur propriétaire.

#### **Numéros de série impliqués**

0506021101325	0506021101332	0506021101349	0506021101356	0506021101363
0506021101387	0506021101394	0506021101400	0506021101417	0506021101714
0506021101721	0506021101738	0506021101745	0506021101752	0506021101769
0506021101776	0506021101783	0506021101806	0506021101813	0506021101820
0506021101851	0506021101875	0506021101899	0506021101905	0506021101912
0506021101929	0506021101936	0506021101943	0506021101950	0506021101967
0506021101974	0506021101981	0506021101998	0506021102001	0506021102018
0506021102025	0506021102032	0506021102056	0506021102063	0506021102070

Pour plus d’information contacter : +32 2 785 02 80 ou envoyer un courriel à [info@argus-aad.com](mailto:info@argus-aad.com)

Barry McAuley – responsable  
Comité de la technique et de la sécurité (CT&S)  
Mai 2006  
Trad. A.Lemaire mai 2006