



ASSOCIATION CANADIENNE DU PARACHUTISME SPORTIF CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION

BULLETIN TECHNIQUE #81

BULLETIN TECHNIQUE #81

Point #1 – Guillotines de l'Argus

Aviacom SA, le fabricant du système de DDA *Argus* a émis un bulletin (SB AMM021206/1) le 2 décembre 2006 au sujet d'un problème qui affecte leur produit installé dans le système de harnais/conteneur *Mirage*.

Selon leur processus d'évaluation de la compatibilité, un DDA *Argus* a été installé dans un *Mirage M7*. En ouvrant le conteneur de réserve après 46 sauts, on a découvert que la boucle de fermeture s'était effilochée à l'endroit où elle passe dans la guillotine. Le petit manchon de plastique dans la guillotine avait aussi été endommagé à un moment donné lors de la fermeture du conteneur. Une investigation a montré que le dommage est survenu parce que la guillotine n'avait pas été placée sur le sommet concave de l'extracteur, une modification introduite par *Mirage* en 2005. *Mirage* a changé la position de la guillotine pour la placer au-dessus du rabat #3, qui chez *Mirage*, est le sommet de l'extracteur. Ce sommet de l'extracteur a présenté par la suite le besoin d'avoir une forme concave quand il est installé sur des conteneurs plus petits.

Aviacom et *Mirage* ont décidé de remplacer les guillottes de tous les systèmes *Mirage* par une guillotine modifiée sans petit manchon de plastique et qui ne cause aucun dommage à la boucle. Afin d'obtenir une de ces nouvelles guillottes, les anciennes avec le petit manchon de plastique doivent être renvoyées à *Aviacom*. Une nouvelle guillotine sera expédiée aussitôt que l'ancienne aura été reçue.

Date de mise en conformité : Avant le prochain saut mais pas plus tard que le 30 juin 2007.

Contactez :

Aviacom AS
Karel Goorts – Directeur Gérant
Leemveldstraat 42
B-3090 Overijse
Belgique
Tél: +32 485 86 87 88
Courriel: karel@argus-aad.com

Barry McAuley – Responsable
Comité de Technique & Sécurité (CT&S)
décembre 2006 Trad. A.Lemaire déc. 2006