



ASSOCIATION CANADIENNE DU PARACHUTISME SPORTIF CANADIAN SPORT PARACHUTING ASSOCIATION

BULLETIN TECHNIQUE #92

BULLETIN TECHNIQUE #92

Point #1 - Inspection immédiate du Javelin Odyssey

Sun Paths Inc. Products a émis un bulletin de service SPSB005 affectant tous les systèmes sac/harnais de sport Javelin Odyssey munis d'anneaux installés au niveau des hanches (hip rings) ou munis de 4 anneaux placés sur les sangles principales avant (main lift web) et dont la date de fabrication se trouve entre septembre 2008 et décembre 2008.

On attire notre attention sur le fait que les anneaux installés, sur le modèle JH101-3 (ceux au niveau des hanches seulement) et sur le modèle JH101-4 avec les 4 anneaux sur les sangles principales avant, pouvaient avoir été frappés par une aiguille de machine à coudre utilisée avec le fil à coudre no.5 pour harnais. Une marque d'aiguille de machine à coudre sur les anneaux installés au niveau des hanches peut causer des dommages à la sangle intérieure de protection de type 12 (buffer) ainsi qu'à la couture faite de fil no.5 et probablement aussi à la sangle principale de type 7. Par précaution, une inspection immédiate obligatoire est exigée sur tous les anneaux et cela sur tous les systèmes dont la date de fabrication se trouve entre **septembre 2008 et décembre 2008**.

Si des dommages sont détectés, le système de sac/harnais doit être renvoyé à *Sun Path Products*.

Pour visionner le bulletin de 7 pages concerné, contacter *Sun Path* à : <http://www.sunpath.com>

Point #2 – Assemblée de gréeurs

On suggère que les gréeurs d'une région donnée (ville et environs) devraient se rencontrer à l'occasion pour discuter des problèmes qui surgissent ici et là. Ces réunions ne devraient pas nécessairement être de nature officielle mais être juste des rencontres entre personnes intéressées à émettre des opinions ou à proposer des solutions pour aider à résoudre des problèmes qui peuvent surgir dans le gréage de tous les jours. Pourquoi ne pas être les premiers à organiser de telles rencontres dans votre voisinage !

Barry McAuley – Responsable
Comité de Technique et Sécurité
février 2009
trad. A.Lemaire Fév. 2009



Canadian
Heritage

Patrimoine
canadien

Sports Canada

ENTITÉS AFFILIÉES: AÉRO CLUB du CANADA • FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE